Шпилька под конденсаторную сварку: как приваривается и какие размеры

Размеры: резьба, фланец и выступ

Размеры, мм

Резьба d1	Ø фланца d3 ±0,2, мм	Ø выступа d4 ±0,08, мм	Длина выступа l3 ±0,05, мм	Высота фланца h, мм
M3	4,50	0,60	0,55	0,70–1,40
M4	5,50	0,65	0,55	0,70–1,40
M5	6,50	0,75	0,80	0,70–1,40
M6	7,50	0,75	0,80	0,70–1,40
M8	9,00	0,75	0,85	0,80–1,40
M10	10,50	0,80	0,90	0,80–1,40

Все размеры — в миллиметрах.

Из таблицы размеров шпильки CD; остальные размеры — на странице товара.

Ссылки

- Шпилька под конденсаторную сварку: как приваривается и какие размеры — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru