Гайка заподлицо: как устроена плоская гайка F

Какой лист и какое отверстие

Размеры, мм

Резьба	Код хвостовика	Хвостовик A макс., мм	Лист, мм	Отверстие, мм	До края от, мм
M2×0,4	1	1,53	1,53–2,3	4,37	6,0
M2×0,4	2	2,3	от 2,32	4,37	6,0
M2,5×0,45	1	1,53	1,53–2,3	4,37	6,0
M2,5×0,45	2	2,3	от 2,32	4,37	6,0
M3×0,5	1	1,53	1,53–2,3	4,37	6,0
M3×0,5	2	2,3	от 2,32	4,37	6,0
M4×0,7	1	1,53	1,53–2,3	7,37	7,2
M4×0,7	2	2,3	от 2,32	7,37	7,2
M5×0,8	1	1,53	1,53–2,3	7,92	8,0
M5×0,8	2	2,3	от 2,32	7,92	8,0
M6×1,0	3	3,05	3,18–3,94	8,74	8,8
M6×1,0	4	3,84	3,96–4,72	8,74	8,8
M6×1,0	5	4,63	от 4,75	8,74	8,8

Все размеры — в миллиметрах.

Отверстие — с допуском +0,08 мм. Из таблицы размеров гайки F; H и C — на странице товара.

Ссылки

- Гайка заподлицо: как устроена плоская гайка F — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru