Как запрессовать гайку в печатную плату: KPS6

Какая плата нужна

Размеры, мм

Резьба	Толщина платы, мм	Ø отверстия после металлизации, мм	Ø фланца d1, мм	Высота L, мм
M3×0,5	1,42–1,65	4,22	5,56	3, 4, 6, 8, 10, 12
M4×0,7	1,42–1,65	6,40	8,74	3, 4, 6, 8, 10, 12
M5×0,8	1,42–1,65	6,91	9,52	3, 4, 6, 8, 10, 12

Все размеры — в миллиметрах.

Допуск отверстия +0,1 / −0,08 мм. Полная таблица — на странице товара.

Ссылки

- Как запрессовать гайку в печатную плату: KPS6 — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru